

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wycięciu zniszczonej papy i wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm. Papę wywinąć min. 20 cm na ogniomury.	m2		
		293,74	m2	293,740	
				RAZEM	293,740
4	KNR-W 4-01 0526-05/analogia	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m. Oczyszczenie rynien oraz koszy z liści, gałęzi i innych nieczystości. Wzmocnienie "obwisłych" rynien z nadaniem im należytego spadku. R x 1,3. Uchwyty do rynien x 0,25	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	kalkulacja własna	Naprawa i wzmocnienie obróbek blacharskich ogniomurów	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  
w ZAWIERCIU  
42-400 Zawiercie; ul. Paderewskiego 49  
☎ 32 67-229-03; 32 67-215-07  
NIP: 649 160 66 13

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
*Andrzej Adler*  
Nr udz. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 149/86  
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
Nr ewid. ŚLK/BO/2573/02