

SALA GIMNASTYCZNA
DACH - SP-5
MARZEC 2020

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------|--|------|--------------|----------------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0519-03 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wycięciu "odstającej" papy wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. | | |
| | | 32 | szt. | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 23,66 | m | 23,660 | |
| | | | | RAZEM | 23,660 |
| 3 | KNR-W 2-02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Uchwyty do rynien zastosować normę - 4kpl/m !!! | m | | |
| | | 23,66 | m | 23,660 | |
| | | | | RAZEM | 23,660 |
| 4 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową. Papa o gr. 5,2mm. Należy obrobić gzyms i przymocować papę listwą aluminiową, zabezpieczając ją przed "poderwaniem" jej przez wiatr. | m2 | | |
| | | 311,52 | m2 | 311,520 | |
| | | | | RAZEM | 311,520 |
| 5 | KNR 4-04 1105-01 | Transport resztek papy i pozostałych nieczystości na odległość 6km wraz z opłatą utylizacyjną | m3 | | |
| | | 1,5 | m3 | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
w ZAWIERCIU
42-400 Zawiercie; ul. Paderewskiego 49
☎ 32 67-229-03; 32 67-215-07
NIP: 649 160 69 13

Andrzej Adler
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr. Udj. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH 149/05
CZŁONEK ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Nr. Świad. Śl. K. B. 01673/00